



ESTACIÓN SITO:

ROBORE

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA DE INSPECCIÓN: 23/1/2023

INSPECTOR:

OSCAR ROMERO

Página 2 de 2

N°	Ubicación	Marca	Año de Fabricación	Código de Fab.	N° Interno	Fecha de inspección	Tipo de Equipo			Capacidad	Fecha última inspección	Ubicación en el equipo	Presión de seguridad	Presión de funcionamiento	Presión del extintor ante inspección manual			Estado General	Observaciones					
							PM	CA	CO2						Lbs	Kg	Lbs			Kg	Lbs	Kg		
29	Compresores de aire	ANSUL	2003	VK831811	E66EXT027	23/02/2022		X		POS	BC	27	12	2015	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
30	Sala de Generadores lado Norte	ANSUL	2002	Y-0544007 / 2213640	E66EXT023	23/02/2022			X	CO2	BC	20	9	2017	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022	
31	Sala de Baterías lado Norte	ANSUL	2002	Y-0544020 / 2213611	E66EXT021	23/02/2022			X	CO2	BC	20	9	2017	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022	
32	Sala de Baterías lado Sur	ANSUL	12/2002	Y-0544010 / 2213639	E66EXT043	23/02/2022			X	CO2	BC	20	9	2017	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022	
33	Sala de Generadores lado Sur	ANSUL	12/2002	Y-0544008 / 2213647	E66EXT041	23/02/2022			X	CO2	BC	20	9	2017	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022	
34	TC-5010 lado oeste	ANSUL	12/2002	Y-0544021 / 2213615	E66EXT044	23/02/2022			X	CO2	BC	20	9	2017	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022	
35	TC-5010 lado Sur	ANSUL	01/2003	VN592342	E66EXT045	23/02/2022			X	POS	BC	125	37	2015	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022	
36	Aerorefrigerador de Acetilo TC-5010	ANSUL	2003	DF18736	E66EXT020	23/02/2022			X	Gas N2	1 m3	2018							BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
37	Aerorefrigeradores TC-5010 lado Norte	ANSUL	2002	TF137972	E66EXT050	23/02/2022			X	POS	BC	20	9	2012	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
38	Aerorefrigeradores TC-5010 lado Sur	ANSUL	2003	AT1321978	E66EXT054	23/02/2022			X	POS	BC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
39	TC-5020 Lado este	ANSUL	2002	Y-0543001 / 2213633	E66EXT016	23/02/2022			X	CO2	BC	30	12	2012	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
40	TC-5020 lado Sur	ANSUL	11/2002	VN592134	E66EXT039	23/02/2022			X	CO2	BC	20	9	2017	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022	
41	Aerorefrigerador de Aceite TC-5020	ANSUL	2003	TF138737	E66EXT028	23/02/2022			X	Gas N2	1 m3	2018							BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
42	Aerorefrigeradores TC-5020 lado Norte	ANSUL	2003	TF137974	E66EXT003	23/02/2022			X	POS	BC	20	5	2018	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
43	Aerorefrigeradores TC-5020 Lado Sur	ANSUL	2003	TF137973	E66EXT011	23/02/2022			X	POS	BC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
44	Camioneta Estacion	Evacuiz	2015	000117	San TAG	23/02/2022			X	POS	ABC	1	2015	SI	TIENE	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
45	Amazon B (Grand-BY)	ANSUL	12/2002	Y-0543003 / 2213617	E66EXT002	23/02/2022			X	CO2	BC	20		2017	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	Retorno en fecha 15/03/2022	
46	Amazon B (Stand-BY)	ANSUL	2003	W-560978	E66EXT046	23/02/2022			X	FE-36	ABC	10	4	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
47	Domo	ANSUL	2003	W-560983	E66EXT040	23/02/2022			X	FE-36	ABC	10	4	2015	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
48	Tractor John Deere 5045D	MEISAM	2012	651364	E66EXT066	23/02/2022			X	POS	ABC	5	2	2022	NO	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
49	Helipuerto	Svepco	2012	JX2013005 0013	E66EXT060	23/02/2022			X	POS	BC	125	60	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
50	Aerodromo	ANSUL	2005	C 88322038	SIN TAG	23/02/2022			X	ESPLUMA	BC	132	60	2013	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN		
51	Aeródromo	ANSUL	2001	VN-592138	E66EXT024	23/02/2022			X	POS	BC	125	60	2015	SI	TIENE	TIENE	NO APLICA	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
52	Helipuerto	ANSUL	2001		E66EXT047	23/02/2022			X	Gas N2	1 m3	2018							BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
53	Tractor John Deere 5725	MELISAM	2005	SC 450210		23/02/2022				Gas N2	1 m3	2018							BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	
54	Amazon B (Stand-BY)	RESUL	2006	BC3380		23/02/2022			X	POS	ABC	12	2020	SI	TIENE	TIENE	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	BIEN	

**Nota:** Deben inspeccionarse todos los equipos extintores del área de influencia incluido de las vehículos, helipuerto, aeródromo, cochinos, domos, dependencias, etc.

Se recibió el instructivo de no hacer más movimientos hasta actualizar el instructivo y posteriormente realizar otro estado de carga de fuego

Firma / Verificación Líder Seguridad Embarcación