



CIRCULAR N° 1

INVITACIÓN N° 5000005793

“ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MICROTURBINAS CAPSTONE C 65 / C30”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

Consulta 1:

En relación con el proceso de adquisición 5000005793 para sus microturbinas Capstone (específicamente para la gestión del VController Woodward NP: 521190-200 y la Tarjeta Inverter NP: 533349-100), nos encontramos en contacto con los proveedores.

Para avanzar con la cotización y asegurar la compatibilidad total de los componentes electrónicos, requerimos de su apoyo con la siguiente información:

- *Número de Serie (Serial Number): El número de serie exacto de la turbina donde se instalarán estos componentes. Esto es indispensable para que el fabricante pueda pre-configurar el firmware del VController.*

Estado Operativo: Confirmar si el equipo se encuentra actualmente fuera de servicio (Unit Down) o si se trata de una compra para stock de almacén. Esta información nos permitirá solicitar prioridad de despacho ante el proveedor.

Configuración de Software: Consultar si el departamento técnico requiere que el VController venga con una versión de software específica o si realizarán la carga del programa en sitio.

Respuesta 1.

VController Woodward NP: 521190-200

Número de Serie (Serial Number): la tarjeta de control es para una micro turbina C-30. De las porterías.

<i>Micro turbina Kp-67</i>	<i>P/N - 530000-100</i>	<i>S/N - 006378</i>
<i>Micro turbina Kp-102</i>	<i>P/N - 530000-100</i>	<i>S/N - 006379</i>

Estado Operativo: La unidad se encuentra en servicio, el material es para el Stock de almacén

Configuración de Software: La carga del programa se realiza en sitio.

Tarjeta Inverter NP: 533349-100

Número de Serie (Serial Number): La tarjeta de control es para una micro turbina Modelo C-65. De las estaciones - Rio Grande, Izozog y robore.

Estado Operativo: La unidad se encuentra en servicio, el material es para el Stock de almacén

Configuración de Software: NO se requiere

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, mayo de 2026