



INSPECCIÓN DE EXTINTORES

GFS.028 R2

ESTACIÓN SITIO: Portería KP 67 JOSERAVI FECHA DE INSPECCIÓN: 20/10/2020

INSPECTOR: MARCO CANIZARES RED FIRE

Hoja 1 de 1

| N° | Ubicación | Marca | Año de Fabricación | Código de Fab. | N° Interno | Fecha de Ult. Mantenimiento/ Recarga | Tipo de Equipo | | | Agente Extintor | Tipo de Servicio | Capacidad Equipo | | Fecha Ult. Prueba Hidrost. | Ubicado en sitio? | Precinto de Seguridad | Información de Mantenimiento (Tarjeta) | Presión Manómetro | Peso del extintor mto anual | | Peso del extintor inspección mensual | | Estado General | Observaciones |
|-----|-------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|-----------------|------------------|------------------|------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------|---------------|
| | | | | | | | PRE | C.B. | CO2 | | | Lbs. | Kgs. | | | | | | Lbs. | Kgs. | | | | |
| 1 | Pasillo Taller (Norte) | RED FIRE | 2017 | NO TIENE | | 10-2020 | X | | | PQS | ABC | 10 | | SI | TIENE | | BIEN | | | BIEN | | BIEN | NO TIENE | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |