

## INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/1/2023

ESTACIÓN IZOZOG

Mauricio Vega

ESTACIÓN SITIO:

INSPECTOR:

Hoja 1 de 2

Item	Ubicación	Marca	Año de Fabricación	Código de Fab.	Nº Interno	Fecha de últ. Recarga	Tipo de Equipo			Agente Extintor	Capacidad Equipo		Fecha Últ. Prueba Hidrost.	Unidad de Medida	Presión de Mantenimiento (Pulgas)	Presión Manómetro o	Peso del extintor		Peso de extintor	Estado General		Observaciones
							PNE.	C.B.	CO2		Lbs.	Kgs.		Un.	Kgs.	Un.	Un.	Kgs.	Un.	Kgs.		
1	SALA DE CONTROL	ANSUL CLEARGUARD	2003	W-561210	W-561210	19/2/2022	X			FE-36	ABC	10	4.5	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
2	FUERA EDIFICIO SALA DE CONTROL LADO N.E	ANSUL SENTRY	2003	SZ-790318	SZ-790318	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
3	CATERINA EDIFICIO DE SALA DE CONTROL	ANSUL SENTRY	2012	AW-695603	AW-695603	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
4	FUERA EDIFICIO SALA DE CONTROL LADO N.O	ANSUL SENTRY	2012	AW-695602	AW-695602	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2012	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
5	PASILLO SALA DE CONTROL - SALIDA CERTE	ANSUL SENTRY	2003	SZ-790321	SZ-790321	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
6	PASILLO SALA DE CONTROL - BIBLIOTECA	ANSUL SENTRY	2003	SZ-790320	SZ-790320	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
7	PASILLO ALMACEN "C" LADO NORTE	RESIL	2002	H03360	H03360	19/2/2022	X			PQS	ABC	30	12	2022	SI	TIENE	TIENE			BIEN		Cambio de Presión Antiguo - 2637122, Nuevo - 1156046
8	ZONA DE PARQUEO DE VEHICULOS	ANSUL RED LINE	2003	TF137970	TF137970	19/2/2022		X		PQS	BC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
9	DORMITORIO ESPECIALISTAS LADO SUR	ANSUL SENTRY	2003	SZ-790323	SZ-790323	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
10	DORMITORIOS ESPECIALISTAS LADO NORTE	ANSUL SENTRY	2003	SZ-790319	SZ-790319	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
11	DENTRO DEL COMEDOR	RESIL	2002	102256	102256	19/2/2022	X			PQS	ABC	30	12	2022	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
12	DORMITORIO CATERING LADO SUR	ANSUL SENTRY	2003	SZ-790322	SZ-790322	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
13	DORMITORIO VISTAS LADO NORTE	ANSUL SENTRY	2003	SZ-790325	SZ-790325	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
14	COMPUX EXTERNO LADO SUR	ANSUL SENTRY	2002	Y-0543011	Y-0543011	19/2/2022			X	CO2	BC	20	9	2019	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
15	TANQUE DE CONDENSADO	ANSUL RED LINE	2003	TF137969	TF137969	19/2/2022	X			PQS	BC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
16	GAS COOLER TC-800 LADO NORTE	ANSUL RED LINE	2003	VK581301	VK581301	19/2/2022	X			PQS	BC	30	14	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
17	GENERADOR EXTERNO LADO SUR	ANSUL SENTRY	2002	Y-0543012	Y-0543012	19/2/2022			X	CO2	BC	20	9	2019	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
18	PASILLO COMPRESORES DE AIRE	ANSUL RED LINE	2003	VK581299	VK581299	19/2/2022	X			PQS	BC	30	14	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
19	GAS COOLER TC-800 LADO SUR	ANSUL RED LINE	2003	TF138740	TF138740	19/2/2022	X			PQS	BC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
20	COMPUX EXTERNO LADO NORTE	ANSUL SENTRY	2002	Y-0543006	Y-0543006	19/2/2022			X	CO2	BC	20	9	2019	SI	TIENE	TIENE			BIEN		Cambio de Presión Antiguo - 2637034, Nuevo - 1156471
21	GAS COOLER TC-800 LADO SUR	ANSUL RED LINE	2003	VK581300	VK581300	19/2/2022	X			PQS	BC	30	12	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
22	GAS COOLER TC-800 LADO NORTE	ANSUL RED LINE	2003	TF137971	TF137971	19/2/2022	X			PQS	BC	20	9	2019	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
23	CARPA SUCO LADO ESTE (DOCO)	RESIL	2002	H-05264	H-05264	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2022	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
24	SALA DE TRANSFERENCIA EXT. LADO NORTE	ANSUL SENTRY	2011	A3-801707	A3-801707	19/2/2022			X	CO2	BC	20	9	2022	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
25	EDIFICIO DE TC LADO ESTE 800	ANSUL SENTRY	2002	Y-0543009	Y-0543009	19/2/2022			X	CO2	BC	20	9	2019	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
26	ENFRAMADOR DE ACEITE TC 1 800	ANSUL RED LINE	2003	TF138738	TF138738	19/2/2022	X			PQS	BC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
27	ENFRAMADOR DE ACEITE TC 1 800	ANSUL RED LINE	2003	TF138735	TF138735	19/2/2022	X			PQS	BC	20	9	2015	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
28	EDIFICIO DE TC LADO CERTE 5010	ANSUL SENTRY	2002	Y-0543014	Y-0543014	19/2/2022			X	CO2	BC	20	9	2019	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
29	EDIFICIO DE TC LADO SUR 5010	ANSUL RED LINE	2002	VN592136	VN592136	19/2/2022	X			PQS	BC	125	57	2014	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
30	EDIFICIO DE TC LADO SUR 5020	ANSUL RED LINE	2002	VN592240	VN592240	19/2/2022	X			PQS	BC	125	57	2019	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
31	ZONA DE GEN. EXT. LADO SUR - CALENTADORES	ANSUL RED LINE	2002	VN592243	VN592243	19/2/2022	X			PQS	BC	125	57	2019	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
32	PUSTA DE ATERRIZAJE	ANSUL RED LINE	2002	VN592241	VN592241	19/2/2022	X			PQS	BC	125	57	2019	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
33	LADO DE MEDICOR ULTRA SONICO	ANSUL RED LINE	2002	VN592135	VN592135	19/2/2022	X			PQS	BC	125	57	2019	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
34	NEVA VIVIENDA PASILLO SUR	RESIL	2002	H09415	H09415	19/2/2022	X			PQS	ABC	30	12	2022	SI	TIENE	TIENE			BIEN		Sin entusión para manguera
35	NEVA VIVIENDA PASILLO SUR	RESIL	2002	102241	102241	19/2/2022	X			PQS	ABC	30	12	2022	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
36	NEVA VIVIENDA PASILLO NORTE	ANSUL SENTRY	2012	AW-695606	AW-695606	19/2/2022	X			PQS	ABC	20	9	2012	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
37	CASETA DE RES. SOLIDOS / COMPOSTAJE	RESIL	2002	102076	102076	19/2/2022	X			PQS	ABC	30	12	2022	SI	TIENE	TIENE			BIEN		
38	ALMACEN "C"	RESIL	2007	N73101	N73101	19/2/2022	X			PQS	ABC		45	2022	SI	TIENE	TIENE			BIEN		



ESTACION SITO: \_\_\_\_\_

ESTACION IZOZOG \_\_\_\_\_

FECHA DE INSPECCION: \_\_\_\_\_

25/1/2023

## INSPECCION DE EXTINTORES

GFS 028 R2

INSPECTOR: \_\_\_\_\_

Mauricio Vega

Hoja 2 de 2

Item	Ubicacion	Marca	Año de Fabricacion	Codigo de Fab.	N° Interno	Fecha de Ult. Mantenimiento	Tipo de Equipo			Agente Extintor	Tipo de Servicio	Capacidad Equipo		Fecha Ult. Prueba Hidraulica	Ubicado en sitio?	Presencia de Presion de Seguridad	Informacion de Mantenimiento (T-Tag)	Presion Manometro	Punto del equipo		Punto del equipo		Estado General	Observaciones
							PTE	C.B.	CO2			Lbs.	Kgs.						Lbs.	Kgs.	Lbs.	Kgs.		
39	CHURRAQUERA LADO OESTE	ANSUL K-GUARD	2012	AC-631521	E67EXT054	19/2/2022	X			ANSULLEX	AK	23		2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	
40	COMEDOR PASTILLO INTERNO LADO NORTE	ANSUL K-GUARD	2012	AC-631043	E67EXT055	19/2/2022	X			ANSULLEX	AK	23		2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	
41	PLANTA PDA	ANSUL SENTRY	2012	AW-693624	E67EXT057	19/2/2022	X			PQS	ABC	20		2012	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	
42	VEHICULO ESTACION (4120-SIG)	KIDDE	2008	4120-SIG	-	19/2/2022	X			PQS	ABC	1		2019	NO	TIENE	TIENE	Mal					Mal	Enviado Santa Cruz para su cobizado de Blasor.
43	AREA SCRIBBER Y PATIN DE GAS COMA.	RESIL	2007	358816	E67EXT051	19/2/2022	X			PQS	ABC	125		2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	
44	TK DE COMBUSTIBLE Y SALA DE LUBRICANTE	SERIE (ANSUL)	2017	C66322042	-	19/2/2022	X			AFFF	AB	50		2017	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	
45	TRACTOR JHON DEERE 5045D	ANSUL SENTRY	2012	AV-314108	-	19/2/2022	X			PQS	ABC	2		2020	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	
46	TRACTOR JHON DEERE 5090E	ANSUL RED LINE	2011	AK634048	-	19/2/2022		X		PQS	ABC	2		2011	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	

Nota: Deben incluirse todos los equipos extintores del área de influencia incluido de los vehículos, helipuertos, aeródromos, cocinas, dormitorios, dependencias, etc.

Observación: El extintor 42 del vehículo 42 o saca fuera de servicio por no contar con su difusor.

Firma Verificación Líder Seguridad Estación SITO

Inspector de Operaciones  
IZOZOG  
GFS T-Tag-03-01-2023  
GFS Cruz - Bona