



## INSPECCIÓN DE EXTINTORES

GFS.028 R2

ESTACIÓN/ SITIO: Yacuses

FECHA DE INSPECCIÓN: 15/1/2023

INSPECTOR: Carlos Enrique Chávez Arce

Hoja 2 de 2

N°	Ubicación	Marca	Año de Fabricación	Código de Fab.	N° Interno	Fecha de Ult. Mantenimiento/Re carga	Tipo de Equipo			Agente Extintor	Tipo de Servicio	Capacidad Equipo		Fecha Ult. Prueba Hidrost.	Ubicado en sitio?	Precinto de Seguridad	Información de Mantenimiento (Tarjeta)	Presión Manómetro	Peso del extintor mto anual		Peso del extintor inspección mensual		Estado General	Observaciones
							PRE	C.B.	CO2			Lbs.	Kgs.						Lbs.	Kgs.	Lbs.	Kgs.		
30	Dormitorio contratista lado Sur	ANSUL	2002	W-459505	49	28/02/2022	X			FE36	ABC	10		2014	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837341
31	Dormitorio contratista lado sur	IMASTER	1999	37129	30	28/02/2022	X			AGUA	A		10	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837711
32	Dormitorio contratista lado Norte	IMASTER	1999	032124	36	28/02/2022	X			PQS	ABC	8		2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837710
33	Dormitorio contratista lado Norte	IMASTER	1999	032116	23	28/02/2022	X			PQS	ABC	8		2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837701
34	Comedor	IMASTER	1999	032032	20	28/02/2022	X			PQS	ABC		8	2022	SI	TIENE	TIENE							2837726 Extintor despresurizado en Almacén B
35	CCM - Area de Viviendas	IMASTER	2004	012652	29	28/02/2022	X			PQS	ABC		6	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837704
36	Lavandería	IMASTER	1999	032019	31	28/02/2022	X			PQS	ABC		8	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837702
37	Cocina lado Norte	MELISAM	2015	120198	12	28/02/2022	X			TIPO-K	AK		10	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837705
38	Sala VIP Op. Lado Sur	IMASTER	1999	031958	22	28/02/2022	X			PQS	ABC		8	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837786
39	Sala VIP Op. Lado Oeste, Pergola	IMASTER	1998	74659	28	28/02/2022			X	CO2	BC		6	2019	SI	TIENE	TIENE	N/A			35	16	BIEN	2837743
40	Sala VIP Op. Lado Norte Termo TK.	EXTIBOL	2010	000216	32	28/02/2022	X			PQS	ABC		6	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837784
41	Churrasquera	K-ANSUL	2012	AC-631522	43	28/02/2022	X			ANSULEX	AK		10	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837706
42	Area de residuos	IMASTER	1998	02998	19	28/02/2022	X			AGUA	A		10	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837720
43	Garita de Portería	KIDDE	2017	CY 434419	52	28/02/2022	X			PQS	ABC	20		2017	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837785
44	Camioneta 4431-TKU	KIDDE	2012	AZ-819753	46	28/02/2022	X			PQS	ABC	1		2012	SI	TIENE	TIENE							2837875 Extintor despresurizado
45	Reserva en Almacén B	IMASTER	1999	76342	35	28/02/2022			X	CO2	BC		6	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN			41	18	BIEN	2626351
46	Reserva en Almacén B	IMASTER	1999	036972	18	28/02/2022	X			AGUA	A		10	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837721
47	Reserva en Almacén B	ANSUL	2002	W-459506	40	28/02/2022	X			FE36	ABC	10		2019	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837723 Se encuentra en el comedor
48	ALMACEN B	IMASTER	2004	012725	53	28/02/2022	X			PQS	ABC		12 KG	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837722 Se encuentra lado Sur TC-A
49	TRACTOR JHON DEERE	IMASTER	2005	96124	54	28/02/2022	X			PQS	ABC		4 KG	2022	SI	TIENE	TIENE	BIEN					BIEN	2837364

*Nota: Deben incluirse todos los equipos extintores del área de influencia incluido de los vehículos, helipuertos, aeródromos, cocinas, dormitorios, dependencias, etc.*

Firma / Verificación Líder Seguridad Estación/Sitio