



INSPECCIÓN DE EXTINTORES

GFS.028 R2

ESTACIÓN/ SITIO: ESTACION CHIQUITOS FECHA DE INSPECCIÓN: 20-01-23

INSPECTOR: Edwin Lazo

Hoja 1 de 1

N°	Ubicación	Marca	Año de Fabricación	Código de Fab.	N° Interno	Fecha de Ult. Mantenimiento/ Recarga	Tipo de Equipo			Agente Extintor	Tipo de Servicio	Capacidad Equipo		Fecha Ult. Prueba Hidrost.	Ubicado en sitio?	Precinto de Seguridad	Información de Mantenimiento	Presión Manómetro	Peso del extintor mto anual		Peso del extintor inspección		Estado General	Observaciones
							PRE	C.B.	CO2			Lbs.	Kgs.						Lbs.	Kgs.	Lbs.	Kgs.		
1	Snack Sala de Control	ANSUL SENTRY	2002	SX131360	E60EXT010	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2014	SI	2837799	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
2	Sala de Control	ANSUL SENTRY	2003	Y-542014	E60EXT043	16/03/22			X	CO2	BC	20		2022	SI	2837315	TIENE	N/A	44.9		44.88		BIEN	
3	Pasillo Taller (oeste)	ANSUL SENTRY	2012	AW-695605	E60EXT054	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2016	SI	2837733	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
4	Pasillo Taller (este)	ANSUL SENTRY	2002	SX-131396	E60EXT008	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2014	SI	2837739	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
5	Central de A/A (Exterior)	ANSUL SENTRY	2002	SX-131393	E60EXT006	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2014	SI	2837738	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
6	Almacén A (Exterior)	ANSUL SENTRY	2002	SX-131403	E60EXT014	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2014	SI	526	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
7	Pasillo Cocina (exterior) SUR	ANSUL SENTRY	2012	AW-695601	E60EXT059	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2012	SI	2837795	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
8	Pasillo Dormitorios 1 y 2 SUR	ANSUL SENTRY	2012	AW-695604	E60EXT063	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2012	SI	2837737	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
9	Pasillo Dormitorios 5 y 6 NORTE	ANSUL SENTRY	2002	SX-131388	E60EXT016	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2014	SI	2837798	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
10	Pasillo de Comedor (Externo) ESTE	ANSUL SENTRY	2002	SX-131406	E60EXT011	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2014	SI	2837736	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
11	Pasillo de Lavandería NORTE	MELSAN EXTINTORES	2015	199198	EXT012	04/03/22	X			PQS	ABC		10	2022	SI	525	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
12	Pasillo Sala Vip SUR operadores (Dormitorio #2)	ANSUL SENTRY	2012	AW-695611	E60EXT056	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2012	SI	95623	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
13	Pasillo Sala Vip SUR operadores (Dormitorio #3)	ANSUL SENTRY	2012	AW-695607	E60EXT058	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2012	SI	2837761	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
14	Churrasquera	ANSUL K-GUARD	2012	AC-631523	E60EXT060	04/03/22	X			ANSULEX	A-K		7	2022	SI	1156355	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
15	Pista de Aterrizaje	ANSUL RED LINE	2002	SC450211	E60EXT041	04/03/22		X		PQS	BC	125		2014	SI	2837309-2837310	TIENE	N/A			BIEN		BIEN	
16	Almacén C	ANSUL SENTRY	2002	SX-131395	E60EXT004	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2014	SI	2837797	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
17	Estacionamiento Tractores	ANSUL RED LINE	2002	TF-136146	E60EXT039	04/03/22		X		PQS	BC	20		2014	SI	2837762	TIENE	N/A			BIEN		BIEN	
19	Pista de Aterrizaje	ANSUL SENTRY	2002	Y-0458246	E60EXT029	16/03/22			X	CO2	BC	20		2022	SI	2837348	TIENE	N/A					BIEN	
20	Sala de Transferencia Generadores (Exterior)	ANSUL SENTRY	2002	Y-0458251	E60EXT012	16/03/22			X	CO2	BC	20		2022	SI	2837313	TIENE	N/A					BIEN	
23	Gas cooler M5023/M5021 (lado sur)	ANSUL RED LINE	2002	VK-580163	E60EXT023	04/03/22		X		PQS	BC	27		2014	SI	2837765	TIENE				BIEN		BIEN	
24	Sala de Baterías (lado norte)	ANSUL SENTRY	2002	Y-0458249	E60EXT031	16/03/22			X	CO2	BC	20		2022	SI	2837376	TIENE	N/A					BIEN	
25	Pasillo Generadores (Externo, sur)	ANSUL SENTRY	2002	Y-0458250	E60EXT020	16/03/22			X	CO2	BC	20		2022	SI	1156352	TIENE	N/A					BIEN	
26	Pasillo CCM-Sala de Baterías (sur)	ANSUL SENTRY	2002	Y-0458254	E60EXT025	16/03/22			X	CO2	BC	20		2022	SI	2837344	TIENE	N/A					BIEN	
27	Skid de Regulación y Generadores	ANSUL RED LINE	2002	TA-921210	E60EXT026	04/03/22		X		PQS	BC	125		2014	SI	2837777	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
28	Scrubber	ANSUL RED LINE	2002	TA-921211	E60EXT027	04/03/22		X		PQS	BC	125		2014	SI	2837775	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
30	Tanque de Almacenamiento T-1070	ANSUL RED LINE	2002	VK-580165	E60EXT019	04/03/22			X	PQS	BC	27		2014	SI	2837769	TIENE				BIEN		BIEN	
31	Cromatografo	ANSUL RED LINE	2002	TA-921205	E60EXT038	04/03/22		X		PQS	BC	125		2014	SI	2837767	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
32	Gas cooler M5010/M5012 (lado sur)	ANSUL RED LINE	2002	TF-136147	E60EXT003	04/03/22		X		PQS	BC	20		2014	SI	2837757	TIENE	N/A			BIEN		BIEN	
33	Oil cooler TC- 5020	ANSUL RED LINE	2002	TF-136150	E60EXT034	04/03/22		X		PQS	BC	20		2014	SI	2837754	TIENE	N/A			BIEN		BIEN	
34	Gas cooler M5020/M5022 (lado norte)	ANSUL RED LINE	2002	TF-136151	E60EXT040	04/03/22		X		PQS	BC	20		2014	SI	2837766	TIENE	N/A			BIEN		BIEN	
35	Oil cooler TC- 5010	ANSUL RED LINE	2002	TF-136148	E60EXT033	04/03/22		X		PQS	BC	20		2014	SI	2837760	TIENE	N/A			BIEN		BIEN	
36	Gas cooler M5011/M5013 (lado norte)	ANSUL RED LINE	2002	VK-580164	E60EXT009	04/03/22		X		PQS	BC	27		2014	SI	2837763	TIENE	N/A			BIEN		BIEN	
37	TC-5010 lado sur	ANSUL RED LINE	2002	TA-921209	E60EXT032	04/03/22			X	PQS	BC	125		2014	SI	2837752	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	
38	TC-5010 lado oeste	ANSUL SENTRY	2002	Y-0458252	E60EXT037	16/03/22			X	CO2	BC	20		2022	SI	2837345	TIENE	N/A					BIEN	
39	TC-5020 lado sur	ANSUL RED LINE	2002	TA-921206	E60EXT036	04/03/22		X		PQS	BC	125		2014	SI	2837756	TIENE	BIEN			BIEN		BIEN	



INSPECCIÓN DE EXTINTORES

GFS.028 R2

ESTACIÓN/ SITIO: ESTACION CHIQUITOS FECHA DE INSPECCIÓN: 20-01-23

INSPECTOR: Edwin Lazo

Hoja 1 de 1

N°	Ubicación	Marca	Año de Fabricación	Código de Fab.	N° Interno	Fecha de Ult. Mantenimiento/ Recarga	Tipo de Equipo			Agente Extintor	Tipo de Servicio	Capacidad Equipo		Fecha Ult. Prueba Hidrost.	Ubicado en sitio?	Precinto de Seguridad	Información n de Mantenimiento	Presión Manómetro	Peso del extintor mto anual		Peso del extintor inspección		Estado General	Observaciones
							PRE	C.B.	CO2			Lbs.	Kgs.						Lbs.	Kgs.	Lbs.	Kgs.		
40	TC-5020 lado este	ANSUL SENTRY	2002	Y-0458255	E60EXT035	16/03/22			X	CO2	BC	20		2022	SI	2837374	TIENE	N/A					BIEN	
41	Deposito de Basura	ANSUL SENTRY	2012	W-459476	E60EXT005	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2012	SI	2837800	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
44	Cocina (Interior)	ANSULK-GUARD	2012	AC-631519	E60EXT061	04/03/22	X			ANSULEX	A-K		7	2022	SI	2837330	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
45	Sala de compostaje	ANSUL SENTRY	2002	SX-131400	E60EXT017	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2014	SI	2837304	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
46	Pasillo Caseta de porteria	ANSUL CLEAN GUARD	2002	W-459498	E60EXT002	04/03/22	X			FE36	ABC	10		2014	SI	2837764	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
47	Sala VIP operadores lado norte	MELISAN EXTINTORES	2015	199187	EXT013	04/03/22	X			PQS	ABC		10	2022	SI	95682	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
54	Tractor Jhon Deere Pequeño	GLOBE	-	2714	E60EXT065	04/03/22	X			PQS	ABC		2	2022	SI	2837727	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	Sin manguera y baja presión, se almacena en las centrales de A/C.
56	Compresor tornillo	ANSUL RED LINE	2002	TF-136149	E60EXT022	04/03/22		X		PQS	BC	20		2014	SI	2837751	TIENE					BIEN	BIEN	
58	Domo de Contratista	MATA FUEGO	2001	A-09950	E60EXT049	04/03/22	X			PQS	ABC	20		2017	SI	2837796	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
61	Banco de carga	ANSUL	2017	C86322041	SIN TAG	04/03/22	X			AFFF	BC	120		2017	SI	2837779	TIENE	BIEN				BIEN		BIEN
62	Exterior sala TC-5010 lado soplador de cabina M-5003	MELISAN EXTINTORES	2015	199260	EXT014	04/03/22	X			PQS	ABC		10	2022	SI	2837308	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
63	Tractor CASE III JX95 (esta en A/A)	MELISAN	2010	-	-	04/03/22	X			PQS	ABC		2	2022	SI	2837734	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
64	Camioneta de la estación	Exacruz	-	05MTF15	-	04/03/22	X			PQS	ABC		2	2022	SI	2837758	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	Sin manguera
S/N	Stand By en sala A/A	ANSUL CLEAN GUARD	2002	W-459496	E60EXT001	04/03/22	X			FE36	ABC	10		2014	SI	2837735	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
S/N	Stand By en sala A/A	ANSUL CLEAN GUARD	2002	W-459476	E60EXT055	04/03/22	X			FE36	ABC	10		2014	SI	2837772	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
S/N	Stand By en sala A/A	ANSUL CLEAN GUARD	2002	W-459504	E60EXT013	04/03/22	X			FE36	ABC	10		2014	SI	2837771	TIENE	BIEN				BIEN	BIEN	
S/N	Stand By en sala A/A	ANSUL SENTRY		Y-0458247	E60EXT018	02-2019			X	CO2	BC	20			SI		TIENE						BIEN	Enviado a recarga a Santa Cruz

Firma / Verificación Líder Seguridad Estación/Sitio