



INSPECCIÓN DE EXTINTORES

GFS.028 R2

ESTACIÓN/ SITIO: Río Grande

FECHA DE INSPECCIÓN: 5/3/2023

INSPECTOR: Rolando Dávalos P.

Hoja 1 de...1.....

N°	Ubicación	Marca	Año de Fabricación	Código de Fab.	N° Interno	Fecha de Ult. Mantenimiento/Recarga	Tipo de Equipo			Agente Extintor	Tipo de Servicio	Capacidad Equipo		Fecha Ult. Prueba Hidrost.	Ubicado en sitio?	Precinto de Seguridad	Información de Mantenimiento (Tarjeta)	Presión Manómetro	Peso del extintor mto anual		Peso del extintor inspección mensual		Estado General	Observaciones
							PRE	C.B.	CO2			Lbs.	Kgs.						Lbs.	Kgs.	Lbs.	Kgs.		
1	Entrada " CCM "	ANSUL	1998	G 95014	E49EXT002	06/03/2022			X	CO2	BC	15		2018	SI	2837311	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
2	Entrada Este " Sala de Control "	IMASTER	1996	9530	E50EXT006	06/03/2022			X	CO2	BC	13		2019	SI	2837312	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
3	Entrada " Almacén "B "	ANSUL	1999	X-0165763	E50EXT003	06/03/2022			X	CO2	BC	15		2018	SI	2837342	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
4	Entrada " Almacén "A "	ANSUL	1999	RD639203	E49EXT006	06/03/2022		X		PQS	BC	30		2019	SI	2837339	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
5	Area " Residuos Solidos "	KIDDE	2005	YS-434422	E49EXT020	06/03/2022	X			PQS	ABC	20		2017	SI	2837323	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
6	Entrada " Comedor "	ANSUL	2000	RM24922	E49EXT008	06/03/2022		X		PQS	BC	30		2019	SI	2837400	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
7	Entrada " Dormitorios 1 y 2 "	ANSUL	1999	PT194938	E49EXT009	06/03/2022		X		PQS	BC	30		2019	SI	2837326	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
8	Area " Cromatógrafos "	ANSUL	1998	PN819431	E49EXT010	06/03/2022		X		PQS	BC	125		2019	SI	2837365 2837366	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
9	Área " Colector Pte Medición "	ANSUL	1998	PN819432	E49EXT011	06/03/2022		X		PQS	BC	125		2019	SI	2837397 2837398	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
10	Área " Depósito Combustibles "	ANSUL	2017	C-86322039	E49EXT012	06/03/2022	X			ESPUMA	BC	120		2017	SI	2837329	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	Sin Tag.
11	Área " Deposito Industrial "	ANSUL	2011	AB-8001708	E49EXT013	06/03/2022			X	CO2	BC	20		2022	SI	2837346	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
12	Interior " Comedor "	ANSUL	1999	X-0086506	E49EXT005	06/03/2022			X	CO2	BC	10		2018	SI	2837337	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
13	Entrada " Dormitorios 3 y 4 "	ANSUL	1999	RD639176	E49EXT007	06/03/2022		X		PQS	BC	30		2019	SI	2837327	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
14	Entrada " Dormitorio 5 y 6 "	KIDDE	2005	YS-434417	E49EXT016	06/03/2022	X			PQS	ABC	20		2017	SI	2837350	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
15	Entrada " Sala Computadores "	PROTEGE	1999	U255377	E49EXT017	06/03/2022			X	CO2	BC	20		2019	SI	2837328	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
16	Entrada Oeste "Sala de Control "	ANSUL	1999	Y-0458248	E60EXT030	06/03/2022			X	CO2	BC	20		2022	SI	1156666	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
17	Area " Parqueo Visitas "	ANSUL	1999	X-0086504	E49EXT004	06/03/2022			X	CO2	BC	10		2018	SI	2837324	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
18	Portería " Garita "	PROTEGE	1999	N00636	E57EXT016	06/03/2022	X			PQS	ABC		12	2019	SI	2837367	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
19	Portacamp GTB " Gimnasio "	MELISAN	2015	199266	EXT017	06/03/2022	X			PQS	ABC		10	2019	SI	2837338	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
20	Area " Churrasquera "	IMASTER	1998	003616	E57EXT042	06/03/2022	X			H2O	A		12	2019	SI	2837336	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
21	Portacamp Rosmont " Cocina "	ANSUL	2012	AC-631515	E49EXT014	06/03/2022	X			ANSULEX	AK		10	2019	SI	2837349	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
22	Portacamp Rosmont " Despensa "	ANSUL	1999	X-0086490	E49EXT003	06/03/2022			X	CO2	BC	10		2018	SI	1156690	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
23	Area " Ametek "	SYNERGY	2012	0034	E66EXT063	06/03/2022	X			PQS	BC		60	2019	SI	2837370	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
24	Cisterna de agua	MELISAM	2010	648041	E49EXT018	06/03/2022	X			PQS	ABC		1	2022	SI	Cinta Adhesiva	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
25	Pozo-slop	KIDDE	2017	YS-434416	E49EXT019	06/03/2022	X			PQS	ABC	20		2017	SI	2837399	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
26	Stand By - Almacén "A"	ANSUL	1999	X-0086500	E49EXT001	06/03/2022			X	CO2	BC	10		2018	SI	2837322	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
27	Stand By - Almacén "A"	ANSUL	2003	W-561249	E67EXT024	06/03/2022	X			FE-36	ABC	10		2015	SI	2837325	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
28	Camioneta de estación	EXSCRUZ	2014	20196117	-	06/03/2022	X			PQS	ABC		2	2022	SI	2837343	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	

Nota: Certificados de Mantenimiento a vencer 06-03-2023, se solicitara Excepción de Barrera se tiene planificado realizar el Mantenimiento Anual, para Abril 2023

Firma / Verificación Líder Seguridad Estación/Sitio