

ESTACIÓN/ SITIO: MUTUN FECHA DE INSPECCIÓN: 4/2/2023

INSPECTOR: Delmar Jesus V.

Hoja 1 de 1

N°	Ubicación	Marca	Año de Fabricación	Código de Fab.	N° Interno	Fecha de Ult. Mantenimiento/Recarga	Tipo de Equipo			Agente Extintor	Tipo de Servicio	Capacidad Equipo		Fecha Ult. Prueba Hidrost.	Ubicado en sitio?	Precinto de Seguridad	Información de Mantenimiento (Tarjeta)	Presión Manómetro	Peso del extintor mto anual		Peso del extintor inspección mensual		Estado General	Observaciones
							PRE	C.B.	CO2			Lbs.	Kgs.						Lbs.	Kgs.				
1	Sala de Supervisores Lado Sala de Control	ANSUL	2002	Y0543002	E67EXT025	Feb-22			X	CO2	BC	20	9	Ene-19	SI	2837877	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
2	Sala CCM	ANSUL	2002	Y-0543013	E67EXT015	Feb-22			X	CO2	BC	20	9	Ene-19	SI	2837840	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
3	Sala de Computador de flujo Lado Norte	ANSUL	2002	Y-0543015	E67EXT030	Feb-22			X	CO2	BC	20	9	Ene-19	SI	2837895	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
4	Almacén "A"	ANSUL	2011	SH-416293	E50EXT020	Feb-22	X			PQS	ABC	20	9	Jun-11	SI	2837850	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
5	Sala de Computador de flujo Lado Sur	ANSUL	2003	VK-581809	E66EXT006	Feb-22		X		PQS	BC	30	12	Ago-15	SI	2837837	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
6	Sala de Control Lado Sur	ANSUL	2002	Y-0543016	E67EXT027	Feb-22			X	CO2	BC	20	9	Ene-19	SI	2837893	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
7	Sala de Microturbinas	ANSUL	2002	Y-0458245	E60EXT028	Feb-22			X	CO2	BC	20	9	Feb-22	SI	2837377	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
8	Deposito (ex-deposito de lubricantes)	ANSUL	2017	C-86322037	E50EXT006	Feb-22			X	AFFF	ABC	20	9	May-17	SI	2837881	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
9	Punto de Rocio	ANSUL	2001	PN-819433	E50EXT010	Feb-22		X		PQS	BC	125	60	Jun-11	SI	2837746 2837742 Lacre 2397	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
				408804		Feb-22				Gas N2		3 m3		Ene-19	SI									
10	Cromatografos (ex trampa de chanco)	ANSUL	2002	RH-734144	E50EXT009	Feb-22		X		PQS	BC	125	60	Jul-12	SI	2837871 2837741 Lacre 2395	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
				1145882		Feb-22				Gas N2		3 m3		Ene-19	SI									
11	Area de Medición	ANSUL	2002	RH-734129	E50EXT011	Feb-22		X		PQS	BC	125	60	Jun-11	SI	2837351 2837352 Lacre 2394	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
				6655015		Feb-22				Gas N2		3 m3		Ago-15	SI									
12	Tanque de combustible	ANSUL	2001	Z-156077	E50EXT013	Feb-22		X		AFFF	BC	125	60	Jun-11	SI	2837872 2837873	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	Se debe Cambiar el manometro del Cilindro de N2
				G-00469		Feb-22				Gas N2		3 m3		Ene-19	SI									
13	Garita # 1	KIDDE	2001	X-733325	E50EXT012	Feb-22			X	CO2	BC	13	6	Ene-19	SI	2837839	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
14	Parqueo Visitas	ANSUL	2001	X-0086508	E50EXT005	Feb-22			X	CO2	BC	20	9	Ene-19	SI	2837887	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
15	Churrasquera	ANSUL	2012	AC-631514	E50EXT016	Feb-22	X			ANSULEX	AK	20	9	Feb-22	SI	1156963	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
16	Cocina	MELISAM	2014	120016	EXT011	Feb-22	X			K	K	10	4.5	Feb-22	SI	2837876	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
17	Portacamp (Sala de Frezzer)	KIDDE	2017	YS-434418		Feb-22	X			PQS	ABC	20	9	May-17	SI	2837861	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
18	Dormitorio 1-2	KIDDE	2017	YS-434420		Feb-22	X			PQS	ABC	20	9	May-17	SI	2837897	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
19	Dormitorio 3-4	KIDDE	2017	YS-434414		Feb-22	X			PQS	ABC	20	9	May-17	SI	2837886	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
20	Comedor Vivienda Lado Norte	ANSUL	2002	Y-0543019	E67EXT029	Feb-22			X	CO2	BC	20	9	Ene-19	SI	2837749	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	Se evidencia daño en manguera y corneta, se reemplaza accesorios de equipo de Stanley de almacén
21	Lavandería - Gimnasio	KIDDE	2017	YS-434421		Feb-22	X			PQS	ABC	20	9	May-17	SI	2837862	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
22	Dormitorios Contratista	KIDDE	2017	YS-434415		Feb-22	X			PQS	ABC	20	9	May-17	SI	2837836	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
23	Despensa	KIDDE	2017	YS-434423		Feb-22	X			PQS	ABC	20	9	Jun-17	SI	1156972	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
24	Area de Residuos Sólidos	ANSUL	2000	RM-24933	E50EXT014	Feb-22		X		PQS	BC	30	14	Jul-12	SI	1156969	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
25	Area de Residuos Solidos Deposito de Gas Licuado	KIDDE	1999	X-238895	E50EXT017	Feb-22			X	CO2	BC	5	2.2	Ene-19	SI	1156970	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
26	Camioneta 2715 AZL	ANSUL	1997	PF 793651		Feb-22	X			PQS	ABC	2	1	Ago-15	SI	2837874	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
27	Garita # 2	KIDDE	2001	X-733314	E50EXT018	Feb-22			X	CO2	BC	10	4.5	Ene-19	SI	2837894	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
28	STAND BY (ALMACEN A)	ANSUL	2003	W-560984	E66EXT004	Feb-22	X			FE-36	ABC	22	10	Ago-15	SI	2837883	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	
29	STAND BY (ALMACEN A)	IMASTER	1996	MY 21428	E50EXT002	Feb-22			X	CO2	BC	13	6	Ene-19	SI	2837750	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
30	STAND BY (ALMACEN A)	ANSUL	2002	Y-542015	E60EXT044	Feb-22			X	CO2	BC	20	9	Feb-22	SI	2837372	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
31	STAND BY (ALMACEN A)	IMASTER	1996	AM 5045	E50EXT008	Feb-22			X	CO2	BC	13	6	Ene-19	SI	2837884	TIENE	N/A		BIEN		BIEN	BIEN	
32	Camioneta 2715 AZL - stand by	MELISAM	2010	648968	E50EXT019	Feb-22	X			PQS	ABC	2	1	Sept-20	SI	ADHESIVO	TIENE	BIEN		BIEN		BIEN	BIEN	

Nota: Ver cuadro de Observaciones

Delmar Jesus V.

Firma / Verificación Líder Seguridad Estación/Sitio