



ENMIENDA N° 2

IC 500005117

“INSPECCIÓN TUBERÍA DE 30” (TRAMO MUTÚN-LADO BRASIL) Y ESTUDIO DE INTEGRIDAD RBI ESTACIÓN MUTÚN”

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de GAS TRANSBOLIVIANO S.A. y de acuerdo a lo estipulado en la IC, Numeral 9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

Donde dice:

GFO.057 R0						
Proyecto/Project		“Inspección Tubería de 30” (tramo mutun-lado Brasil) y Estudio de Integridad RBI estación Mutun”				
Cliente/Customer		GAS TRANSBOLIVIANO S.A.				
Trabajo N°/Job N°		{a llenar por el contratista No. de invitacion}				
Planilla de oferta económica				Por/By	Fecha/ Date	Rev/Rev
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO PARCIAL Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
01	ACTIVIDADES GENERALES					0
01.1	Movilización	1,00	Global		0	
01.3	Desmovilización	1,00	Global		0	
02	INGENIERÍA					0
02.1	Actualización de estudio de Riesgo Desarrollo del Plan de Integridad	1,00	Global		0	
03	INSPECCION TRAMO ESTACION MUTUN - LADO BRASIL					0
03.1	Estudio de Riesgo Tubería de 30”	1,00	Global		0	
03.2	Estudio de Riesgo Estación Mutun	1,00	Global		0	
03.3	Plan de Integridad	1,00	Global		0	
04	CONSTRUCCION					0
04.1	Inspeccionar en forma visual y por holiday detector al nuevo revestimiento externo instalado como reparación para dar protección mecánica y prevención contra la corrosión. Se incluye la inspección de los anillos en los puntos de transición del TLPE y la pintura epóxica 100% sólidos.	1,00	Global		0	
MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (Bs. con IVA)						0



Debe decir:

GFO.057 R0

Proyecto/Project	"Inspección Tubería de 30" (tramo mutun-lado Brasil) y Estudio de Integridad RBI estación Mutun"		
Cliente/Customer	GAS TRANSBOLIVIANO S.A.		
Trabajo N°/Job N°	{a llenar por el contratista No. de invitacion}		
Planilla de oferta económica	Por/By	Fecha/ Date	Rev/Rev

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO PARCIAL Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
01	ACTIVIDADES GENERALES					0
01.1	Movilización	1,00	Global		0	
01.3	Desmovilización	1,00	Global		0	
02	INGENIERÍA					0
02.1	Actualización de estudio de Riesgo: 1. Tramo Estación Mutun - Lado Brasil 2. Estación Mutun	1,00	Global		0	
03	INSPECCION TRAMO ESTACION MUTUN - LADO BRASIL					0
03.1	Estudio de Riesgo Tubería de 30"	1,00	Global		0	
03.2	Estudio de Riesgo Estación Mutun	1,00	Global		0	
03.3	Plan de Integridad: 1. Gtramo Estación Mutun - Lado Brasil 2. Estación Mutun	1,00	Global		0	
04	CONSTRUCCION					0
04.1	Inspeccionar en forma visual y por holiday detector al nuevo revestimiento externo instalado como reparación para dar protección mecánica y prevención contra la corrosión. Se incluye la inspección de los anillos en los puntos de transición del TLPE y la pintura epóxica 100% sólidos.	1,00	Global		0	
MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (Bs. con IVA)						0

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 29 de mayo de 2025.